

监 理 日 志

工程名称: 鑫和阳尊州光阳分布式光伏发电项目

日期	2019年8月31日星期六	气候	小雨	气温	22℃/30℃
监理人员动态: <u>杨振宇</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>25人</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工 部位 进度 情况	1. CHK机加车间直流电缆敷设 2. CKK组装、研测、太阳车棚交流电缆敷设 3. 并网柜出线电缆敷设				
检查 发现 的 问题	1. 185电缆敷设防护不到位。 2. 并网柜施工结束垃圾清理不及时。				
处理 措施 、 意见 、 结果	1. 加强技术交底, 加强对电缆防护。 2. 要求施工方及时清理垃圾				
协调 内容 或 其他					
记录人	<u>杨振宇</u>	总监签阅	<u>徐光耀生</u>		