

监 理 日 志

工程名称: 金和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年9月14日星期六	气候	晴	气温	24℃/32℃
监理单位动态:	杨振宇		材料进场、取样见证、合格情况: 25组件2车		
施工方人员动态:	60人				
施工机械动态:	吊车-车两				
施工部位进度情况	1. 新到组件散料. 2. CK组装: 整车组件安装.				
检查发现的问题	1. 施工资料不完善. 2. 个别线管安装不完善.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工完善施工资料. 2. 重新串线换线管. 3. 整改中				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	徐光耀	