

监 理 日 志

工程名称: 鑫和阳常州光伏分布式光伏发电项目

日期	2019年9月16日 星期一	气候	晴	气温	22℃/29℃
监理单位动态:	杨振宇		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	55人				
施工机械动态:	吊车-一辆				
施工部位进度情况	1. CKH机加车间 组件散料. 2. CK组装 光伏车棚. 整车仓库组件安装. 3. MC4接头. 逆变器电缆头制作.				
检查发现的问题	1. 吊运组件 施工人员佩带安全帽不规范. 2. 车棚个别 MC4 接头紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	1. 规范施工人员佩带安全帽后施工 2. 重新紧固 MC4 接头. 3. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	徐光程		