

监 理 日 志

工程名称: 汕头市抗泰金明精机153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月8日 星期三	气候	中雨	气温	17-20℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 施工机械工具设备运转正常					
施工部位 进度情况	过路穿管安装完成, 桥架移位位置完成2%。 电缆沟回填土平整完成。上午雨未施工, 下午30雨				
检查发现的问题	巡检发现个别处平整后土方不实及土面不平				
处理措施、意见、结果	找管理人员令其夯实及高点平整掉。				
协调内容或其他	监理审核资料打印完成。				
记录人	黎建光	总监签阅	刘士发		