

监 理 日 志

工程名称:汕头市松泰金明精机153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年5月13日星期一	气候	晴	气温	23-30℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 施工机械及设备运转正常					
施工部位进度情况	配电室至C区厂房电缆敷设完成90%,配电室进线打孔完成。				
检查发现的问题	1、巡检发现立面架桥下部焊接部位未防腐。 2、配电室电缆线穿墙打孔人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1、找施工管理人员安排人员整改完成。 2、立即令其佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	黎建光	总监签字: 5316 松泰金明精机153MW分布式光伏发电项目		刘士发	

