

监 理 日 志

工程名称: 12 万千瓦抽水蓄能电站 4.5MW 灯泡贯流发电机组发电项目

日期	2019 年 6 月 1 日 星期六	气候	阴	气温	25-29°
监理人员动态: 1 人 施工方人员动态: 11 人 施工机械动态: 施工机械设施设备运转正常。		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工部位 施工进度情况	1. A、C 厂房电缆敷设完成 80% 左右。				
检查发现的问题	1. 巡查发现电缆敷设个别工人未戴安全帽。 2. 组织业主、施方三方进行安全检查。 3. 监督施工单位电缆敷设控制。				
处理措施、意见、结果	1. 立即责令工人戴上安全帽。 2. 检查结果详见安全检查记录, 已限期整改。 3. 施工单位按照昨天复核结果施工。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		