

监 理 日 志

工程名称: 仙来市锦泰金矿153MWP分布式光伏发电项目

日期	2019年6月27日 星期四	气候	晴	气温	27-32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 8人 施工机械动态: 施工机具设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况: D、E厂房防腐, 固定格棚板完成90%, 清洗套丝完成60%。					
检查发现的问题	1. 检查并网柜电流不稳不匀(三相)问题 E厂房一台逆变器存在问题须更换, 厂家已发货到场后更换。				
处理措施、意见、结果	2. 中间过程验收, 检查资料问题 有资料安全(规划)监理细则排列不规范 即重新排列打印完成。				
协调内容或其他	3. 正嘉仙来市代表来现场进行并网发电庆祝活动。				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	