


监 理 日 志

工程名称: 弘安市杭东金明村4.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年6月30日 星期日	气候	多云	气温	28-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 9人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	C厂房南侧桥架盖板加固完成, 接地扁铁焊接完成, 气象系统安装完成, 防腐、固定完成85% (接地)。				
检查 发现的 问题	1. 巡检发现光伏阵列中间少一道接地扁铁。 2. 气象系统安装未发现安装图。				
处理 措施、 意见、 结果	1. 电话与设计人员沟通确认取消接地线。 2. 通知业主回复安装图资料已交于施工单位。				
协调 内容或 其他					
记录人			总监签阅	刘士发	

