

监 理 日 志

工程名称: 汕头市金明桥153MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月14日 星期日	气候	多云	气温	26-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态: 施工机械及设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度 情况	加固材料加工制作完成80%, 厂房消缺、安防 两罩完成(逆变器)				
检查发现的 问题	巡检发现加固材料制作钢管除锈不彻底				
处理措施、 意见、结果	即找施工管理人员令其重新除锈一遍。 				
协调内容或 其他					
记录人	蔡建光	总监签阅	刘士发		