

监 理 日 志

工程名称: 汕头松泰金明精机1.53MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月19日 星期二	气候	小雨	气温	27-34℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态: 施工机械2具 设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	D厂房加固连接件焊接完成98%。加固杆试装，E.C厂房消缺。				
检查 发现 的 问题	1、巡检发现现场安全员不在职。 2、C厂房气象监测仪安装角度与组件安装角度不一致。				
处理 措施 、 意见 、 结果	1、立即找项目经理安排专人专职安全员现场施工指挥。 2、立即按组件铺设角度调整气象监测仪角度。				
协调 内容 或 其他	与业主沟通出水口事宜。				
记录人		黎建光		总监签阅	
				刘士发	