

监 理 日 志

工程名称: 汕头平松泰金明转机53MW炉内式光伏发电项目

日期	2019年7月25日 星期四	气候	晴	气温	28-34℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	施工机械工器具配备正常				
施工部位进度情况	厂房消缺完成, 加压保护罩制作, 压力试验完成				
检查发现的问题	巡检厂房消缺完成质量, 发现个别格栅板固定不牢, 水管固定不牢等情况				
处理措施、意见、结果	通过信息平台通知施工单位安排人员进行消缺整改				
协调内容或其他	施工报审资料审查签字				
记录人			总监签阅	刘士发	