

监 理 日 志

工程名称: 弘头林金明利453MW分布式光伏发电项目

日期	2019年7月29日 星期一	气候	中雨	气温	27-32℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 施工机械设施运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况: 加压泵防护罩制作安装完成, AC厂房消缺。					
检查发现的问题	配合业主单位验收人员, 进行本项目完工初验, 及检查资料。				
处理措施、意见、结果	(此区域为空白, 用于填写处理措施、意见及结果)				
协调内容或其他	(此区域为空白, 用于填写协调内容或其他事项)				
记录人	黎建光		总监签阅	刘士发	