

监 理 日 志

工程名称: 汕头市金明桥机500kV变电站发电项目

日期	2019年7月1日 星期二	气候	晴	气温	27-33℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 8人 施工机械动态: 施工机械及工设备运转正常			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	A厂房扁铁焊接完成50%。C厂房北侧桥架盖板安装, 南侧接地扁铁防腐完成, 接地架空固定完成。				
检查发现的问题	1、巡检发现接地扁铁防腐不严。 2、C厂房中间汇流箱接地线孔未封堵。 3、桥架切口已进行防腐 (上午令其进行防腐)。				
处理措施、意见、结果	1、扁铁防腐不严, 即令其重新刷漆完成。 2、汇流箱接地孔防水没封堵, 已通知施工单位安排人员整改。				
协调内容或其他					
记录人	蔡建光		总监签阅	刘士发	