

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台润德隆158MW斜拉桥发电厂房

2011年06月26日 星期: 三		天气: 晴	气温: 18-28℃
监理人员动态: 1人 巡视 施工方人员动态: 5人 施工机械动态: 2台		材料进场、见证取样、合格情况: 检修通道格栅板到场 合格	
施工进度情况	1. 厂二楼架盖板安装, 厂内区域钢件接地施工, 接地扁钢焊接处刷防腐漆。 2. 清洗水管, 检修通道格栅板到场卸货。		
检查发现的问题	检查厂二楼架盖板安装施工, 接地刷防腐漆施工情况, 施工是否符合要求。 对钢件接地扁钢连接施工检查, 质量合格。		
处理意见结果	对到货检修通道格栅材料检查, 质量证明文件齐全有效。		
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	刘吉发