

监 理 日 志

工程名称: 河北邢台高河玻璃158MW分布式光伏发电

2019年7月1日 星期: 一		天气: 晴	气温: 22-36℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工方人员动态: 4人			
施工机械动态: 绝缘电阻测试仪1			
施 工 部 位 进 度 情 况	1. 清洗系统施工累计完成60%。 2. 检修通道铺设累计完成65%。 3. 现场消缺整改, 并网柜绝缘电阻测试。		
检 查 发 现 的 问 题	检查现场消缺整改情况, 及清洗系统, 检修通道施工量, 施工工艺是否符合要求。 对并网柜绝缘电阻测试进行旁站。		
处 理 措 施 意 见 结 果			
协 调 内 容 或 其 它			
记录人	李振子	总监签阅	刘培