

监 理 日 志

工程名称:

河北平治左河玻璃厂 1.58MW 分布式光伏发电项目

2019年7月2日 星期: 二

天气: 晴

气温: 22-36℃

监理人员动态: 1人 巡视

材料进场、见证取样、合格情况:

施工方人员动态: 4人

施工机械动态:

施工部位
进度情况

1. 清洗系统施工完成累计85%, 检修通道铺设累计完成80%。
2. 现场漏装部分组件接地线连接, 构架跨接接地线连接。

检查发现的问题

配电室施工后, 剩余电缆及线头未清理。
施工现场材料堆放不规范, 未按规定码放。

处理措施
意见结果

要求配电室施工及时清理, 施工现场材料做好整理归集堆放工作。

协调内容
或其它

记录人

刘发

总监签阅

刘发