

安全监理日志

编号:

日期	2020年03月19日 星期二	气候	晴	气温	12℃~30℃
施工现场安全状况	1. 风机基础钢筋加工, 13#风机平台开挖完成。 16#渣场挡土墙未石砌筑, 16#17#风机基础避雷接地基础外观查改。 2. 升压站建筑物外观查改, 避雷引下线安装。 3. 输电线路10kV电压变电站内施工。				
安全监理工作情况	1. 检查风机基础钢筋加工施工现场安全文明施工。 2. 检查升压站施工现场安全。 3. 检查输电线路施工现场安全到位。				
发现问题处理情况	检查发现升压站个别施工人员佩戴安全帽不规范, 要求施工单位教育施工人员要正确佩戴安全帽。 施工单位专职安全员现场指导了施工人员正确佩戴安全帽。				
备注					
安全监理员: 朱号		日期: 2020年03月19日			
总监理工程师: 傅强生		日期: 2020年03月09日			



扫描全能王 创建