

# 安全监理日志

编号:

|                            |                                                                     |     |    |                 |    |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|----|-------|
| 日期                         | 2020年03月27日                                                         | 星期五 | 气候 | 晴               | 气温 | 10~18 |
| 施工<br>现场<br>安全<br>生产<br>状况 | <p>1. 并系结G15吊袋就位.SVG室外墙到顶.</p> <p>2. 1#风机基础钢筋绑扎.</p>                |     |    |                 |    |       |
| 安全<br>监理<br>工作<br>情况       | <p>监理项目部组织安全员.多加单位.业主.监理.<br/>施工单位.</p>                             |     |    |                 |    |       |
| 发现<br>问题<br>处理<br>情况       | <p>检查发现配电柜未做接地,现场要求施工单位<br/>停止施工.立即整改.</p> <p>施工单位按要求整改完成后继续施工.</p> |     |    |                 |    |       |
| 备注                         |                                                                     |     |    |                 |    |       |
| 安全监理员:                     |                                                                     | 朱书会 |    | 日期: 2020年03月27日 |    |       |
| 总监理工程师:                    |                                                                     | 保耀生 |    | 日期: 2020年03月27日 |    |       |



扫描全能王 创建