

安全监理日志

编号:

日期	2020 年 05 月 12 日 星期二	气候	阴	气温	10℃ ~ 18℃
施工现场安全状况	1. 10# 风机基础加深部位浇筑混凝土, 及砼垫层浇筑. 2. 16# 渣场挡土墙浇筑砌筑. 3. 输电线路 110kV 河乐变电站内施工.				
安全监理工作情况	巡视施工现场, 检查现场安全. 重点检查变电站内施工.				
发现问题处理情况	符合安全文明施工要求				
备注					
安全监理员: 朱书红		日期: 2020 年 05 月 12 日			
总监理工程师: 徐耀生		日期: 2020 年 05 月 12 日			



扫描全能王 创建