

# 安全监理日志

|                      |   |                |   |    |        |
|----------------------|---|----------------|---|----|--------|
| 日期                   | 2020年07月23日星期四  | 气候             | 晴 | 气温 | 21-30° |
| 施工现场安全<br>生产<br>状况   | 1、1#主线道路开挖<br>2、12#风机基础混凝土浇筑<br>3、15#风机道路换填，风机基础平台开挖<br>4、14#风机平台开挖<br>5、升压站站内问题消缺                |                |   |    |        |
| 安全<br>监理<br>工作<br>情况 | 1、巡查 1#主线道路开挖施工现场<br>2、全程旁站 12#风机基础混凝土浇筑施工现场<br>3、巡查 15#风机道路换填，风机基础平台开挖施工现场<br>4、巡查 14#风机平台开挖施工现场 |                |   |    |        |
| 发现<br>问题<br>处理<br>情况 |   |                |   |    |        |
| 备注                   |   |                |   |    |        |
| 安全监理员：任远威            |   | 日期：2020年07月23日 |   |    |        |
| 总监理工程师：徐耀生           |   | 日期：2020年07月23日 |   |    |        |