

安全监理日志

日期	2020 年 07 月 28 日星期二	气候	多云	气温	13-30°
施工 现场 安全 生产 状况	1、1#主线道路开挖 2、9#风机基础模板安装完成测温线布控完成，具备浇筑条件 3、15#风机基础平台开挖 3、14#风机基础垫层浇筑 4、升压站站内问题消缺				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 1#主线道路开挖施工现场 2、巡查 9#风机基础模板安装完成测温线布控完成，具备浇筑条件 3、巡查 15#风机基础平台开挖施工现场 4、全程旁站 14#风机基础垫层浇筑现场 5、巡查升压站站内整改消缺情况				
发现 问题 处理 情况	1、监理人员旁站 14#风机基础垫层浇筑现场发现，个别部位漏振，振棒手未佩戴防护手套，要求加强施工人员管理，规范操作对漏振部位进行补振并佩戴防护用品。				
备注					
安全监理员：任远威 日期：2020 年 07 月 28 日					
总监理工程师：徐耀生 日期：2020 年 07 月 28 日					