

安全监理日志

日期	2020年07月30日星期四	气候	多云	气温	13-28°
施工现场安全 生产 状况	1、9#风机基础浇筑 2、15#风机平台开挖完成、基础开挖 3、11#处弃渣场挡土墙基础开挖 4、2号塔组立，变电站抽水				
安全 监理 工作 情况	1、全程旁站9#风机基础浇筑 2、巡查15#风机平台开挖完成、基础开挖 3、巡查11#处弃渣场挡土墙基础开挖 4、巡查升压站施工现场 5、巡查外送线路2号塔组立现场				
发现 问题 处理 情况	1、混凝土浇筑后振捣不及时，部分漏振，整改要求，混凝土浇筑时要进行随浇随振，漏振部位进行补振。				
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年07月30日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年07月30日		