

安全监理日志

日期	2020 年 08 月 08 日星期六	气候	多云	气温	17-24°
施工 现场 安全 生产 状况	1、2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、11#风机破土清表 3、14#风机平台换填石头 4、16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、17#风机平台渣土外运 6、升压站站内整改消缺，打扫卫生 7、1#塔组立完成 60%，回填完成 67%				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、巡查 11#风机破土清表 3、巡查 14#风机平台换填石头 4、巡查 16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、巡查 17#风机平台渣土外运 6、巡查外送线路 3#、1#塔组立现场 7、巡查升压站整改消缺情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 08 月 08 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 08 月 08 日		