

安全监理日志

日期	2020年08月09日星期日	气候	多云	气温	16-24°
施工 现场 安全 生产 状况	<ol style="list-style-type: none"> 1、2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、11#风机平台土方开挖 3、14#风机平台换填石头 4、16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、17#风机平台降平整形 6、15#风机道路换填 7、1#塔组立完成 75%，回填完成 70%，电杆顶端焊接完成 20% 				
安全 监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、巡查 2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、巡查 11#风机平台土方开挖 3、巡查 14#风机平台换填石头 4、巡查 16#风机基础接地外网开挖接地沟 5、巡查 17#风机平台降平整形 6、巡查外送线路 1#塔组立现场 7、巡查 15#风机道路换填情况 				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月09日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月09日		