

安全监理日志

日期	2020 年 08 月 10 日星期一	气候	多云	气温	17-26°
施工现场安全 生产 状况	1、2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、11#风机平台土方开挖 3、15#风机平台换填石头 4、17#风机基础接地外网开挖接地沟 5、1#塔组立完成 75%，回填完成 70%，电杆顶端焊接完成 20%				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 2#、3#风机道路交叉路口降坡 2、巡查 11#风机平台土方开挖 3、巡查 15#风机平台换填石头 4、巡查 76#风机基础接地外网开挖接地沟 5、巡查外送线路 1#塔组立现场				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 08 月 10 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 08 月 10 日		