

安全监理日志

日期	2020年08月12日星期三	气候	小雨	气温	13-21°
施工 现场 安全 生产 状况	1、11#风机平台土方开挖 2、15#风机平台换填石头 3、17#风机基础接地外网开挖接地沟 4、变电站回填完成 76%，变电站进站电缆终端基础浇筑，赫可线电缆平台地脚浇筑。 5、18#风机平台降坡修整、土方外运 6、全程旁站 14#风机基础浇筑				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 11#风机平台土方开挖 2、巡查 15#风机平台换填石头 3、巡查 17#风机基础接地外网开挖接地沟 4、巡查外送线路变电站回填 5、巡查 18#风机平台降坡修整、土方外运情况 6、全程旁站 14#风机基础浇筑情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月12日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月12日		