

安全监理日志

日期	2020年08月20日星期四	气候	多云	气温	16-24°
施工现场安全生产状况	1、11#风机风机道路修整 2、变电站回填，变电站进站电缆放线 3、15#风机基础模版安装 4、升压站路缘石刷黄黑漆 5、16#、17#箱变基础开挖 6、1#、2#平台交叉路口降坡				
安全监理工作情况	1、巡查 11#风机道路修整 2、巡查外线变电站回填，变电站进站电缆放线情况 3、巡查 15#风机基础模版安装 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 16#、17#箱变基础开挖情况 6、巡查 1#、2#平台交叉路口降坡安全情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月20日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月20日		