

安全监理日志

日期	2020年08月21日星期五	气候	晴	气温	17-28°
施工现场安全生产状况	1、11#风机风机道路修整 2、变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试，变电站主控室安装二次设备 3、12#风机基础回填 4、升压站路缘石刷黄黑漆 5、1#、2#平台交叉路口降坡 6、13#风机接地外网焊接 7、2#风机平台开挖				
安全监理工作情况	1、巡查 11#风机道路修整情况 2、巡查外线变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试，变电站主控室安装二次设备情况 3、巡查 12#风机基础回填情况 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 13#风机接地外网焊接情况 6、巡查 1#、2#平台交叉路口降坡安全情况 7、巡查 2#风机平台开挖情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月21日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月21日		