安全监理日志

日期	2020年08月22日星期六	气候	多云	气温	18-28°
施工	1、12#风机基础回填 2、巡查变压站回填;变电站赫可线进站一次设备调试				
现场	3、旁站 15#风机基础浇筑 4、升压站路缘石刷黄黑漆				
安全	5、1#线 K0 十 400 降坡扩路土方外运 6、2#风机平台开挖				
生产					
状况					
安全	1、巡查 12#风机基础回填情况 2、巡查变压站回填;变电站赫可约	 走进站一次	设备调试情况		
监理	3、旁站 15#风机基础混凝土浇筑情况 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 1#线 KO 十 400 降坡扩路土方外运情况 6、巡查 2#风机平台开挖情况				
工作					
情况					
发现	1、晚上混凝土浇筑时发现临时 业电工,监理人员口头要求施				场未安排专
问题					
处理					
情况					
备注					
安全监理员:任远威 日期: <u>2020</u> 年 <u>08</u> 月 <u>22</u> 日					08月22日
总监理工程师:徐耀生 日期: <u>2020</u> 年 <u>08</u> 月 <u>22</u> 日					