

安全监理日志

日期	2020年08月23日星期日	气候	多云	气温	17-30°
施工现场安全生产状况	1、11#风机基础开挖完成 70% 2、巡查变电站回填；变电站赫可线进站一次设备调试 3、12#风机基础回填 4、升压站路缘石刷黄黑漆 5、1#线 1#2#平台交叉路口降坡，扩路 6、2#风机平台开挖				
安全监理工作情况	1、巡查 12#风机基础回填情况 2、巡查变电站回填；变电站赫可线进站一次设备调试情况 3、旁站 15#风机基础混凝土浇筑情况 4、巡查升压站施工现场 5、巡查 1#线 K0 + 400 降坡扩路土方外运情况 6、巡查 2#风机平台开挖情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020年08月23日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020年08月23日			