

安全监理日志

日期	2020年08月29日星期六	气候	阴	气温	16-24°
施工现场安全生产状况	<ul style="list-style-type: none"> 1、巡查 14#风机基础回填情况 2、巡查 12#风机平台碾压、镀锌接地扁铁焊接情况 3、巡查 2#、13#、14#箱变底板钢筋绑扎情况 4、巡查升压站整改消缺情况 5、巡查变电站回填，变电站赫可线进站一次设备调试情况 				
安全监理工作情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、14#基础基坑回填 2、12#风机基础平台压场地，镀锌接地扁铁焊接完成 3、12#、13#、14#箱变底板钢筋绑扎完成 4、升压站检监问题整改消缺 5、变电站回填完成 95%，变电站赫可线进站一次设备调试完成 80% 				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年08月29日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年08月29日		