

安全监理日志

日期	2020 年 09 月 09 日星期三	气候	多云	气温	15-27°
施工现场安全生产状况	1、8#风机平台毛路开挖 2、11#风机平台整形 3、10#风机平台焊扁铁 4、13#风机平台铺石头修整 5、升压站检监问题整改消缺 6、7#风机平台开挖 7、变电站赫可线进站一次设备调试完成 96.5%				
安全监理工作情况	1、巡查 8#风机平台毛路开挖情况 2、巡查 11#风机平台整形情况 3、巡查 10#风机平台焊扁铁情况 4、巡查 13#风机平台铺石头修整情况 5、巡查升压站施工情况 6、巡查 7#风机平台开挖情况 7、巡查变电站赫可线进站一次设备调试情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 09 月 09 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 09 月 09 日		