

安全监理日志

日期	2020 年 09 月 12 日星期六	气候	阵雨	气温	16-19°
施工现场安全生产状况	1、7#风机平台进场路铺石头 2、8#风机平台开挖 3、9#风机平台焊扁铁 4、10#风机平台接地沟回填 5、升压站检监问题整改消缺 6、1#风机道路扩路，2#风机平台开挖 7、变电站赫可线进站一次设备调试完成 96.5%				
安全监理工作情况	1、巡查 8#风机平台开挖情况 2、巡查 7#风机平台进场路铺石头情况 3、巡查 9#风机平台焊扁铁情况 4、巡查 10#风机平台接地沟回填情况 5、巡查升压站施工情况 6、巡查 1#风机道路扩路，2#风机平台开挖情况 7、巡查变电站赫可线进站一次设备调试情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 09 月 12 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 09 月 12 日		