

安全监理日志

| | | | | | |
|------------|---|----|----------------|----|-------|
| 日期 | 2020年11月02日星期一 | 气候 | 阴 | 气温 | 6-10° |
| 施工现场安全生产状况 | 1、12#13#14#风机位箱变基础抹灰 2、11#风机位渣土场推平碾压 3、10#风机位吊装塔基柜平台，转运设备 4、9#风机位集电线路电缆沟开挖 | | | | |
| 安全监理工作情况 | 1、巡查 12#13#14#风机位箱变基础抹灰情况 2、巡查 11#风机位渣土场推平碾压情况 3、巡查 10#风机位吊装塔基柜平台，转运设备情况 4、巡查 9#风机位集电线路电缆沟开挖情况 | | | | |
| 发现问题处理情况 | | | | | |
| 备注 | | | | | |
| 安全监理员：任远威 | | | 日期：2020年11月02日 | | |
| 总监理工程师：徐耀生 | | | 日期：2020年11月02日 | | |