

# 安全监理日志

日期	2020年11月08日星期日	气候	多云	气温	7-17°
施工现场安全生产状况	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、3#风机位平台开挖</li> <li>2、1#风机基础钢筋绑扎</li> <li>3、5#风机位倒运钢筋</li> <li>4、8#风机基础土方回填</li> <li>5、18#风机位箱变基础板墙安装模板</li> <li>6、9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖</li> <li>7、12#13#14#风机位箱变基础刷防腐漆</li> <li>8、12#风机位进场道路修整</li> </ul>				
安全监理工作情况	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、巡查 3#风机位平台开挖情况</li> <li>2、巡查 1#风机基础钢筋绑扎情况</li> <li>3、巡查 5#风机位倒运钢筋情况</li> <li>4、旁站 8#风机基础土方回填情况</li> <li>5、巡查 18#风机位箱变基础板墙安装模板情况</li> <li>6、巡查 9#-10#风机位集电线路电缆沟开挖情况</li> <li>7、巡查 12#13#14#风机位箱变基础刷防腐漆情况</li> <li>8、巡查 12#风机位进场道路修整情况</li> </ul>				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020年11月08日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020年11月08日		