

# 安全监理日志

日期	2020年11月09日星期一	气候	多云	气温	7-17°
施工现场安全生产状况	1、3#风机位平台开挖 2、1#风机基础钢筋绑扎 3、12#风机道路加宽 4、10#风机位第3段塔筒吊装 5、14#风机位箱变基础刷防腐漆 6、10#-11#风机集电线路电缆沟清表				
安全监理工作情况	1、巡查3#风机位平台开挖情况 2、巡查1#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查12#风机道路加宽情况 4、旁站10#风机位第3段塔筒吊装情况 5、巡查14#风机位箱变基础刷防腐漆情况 6、巡查10#-11#风机集电线路电缆沟清表情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020年11月09日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020年11月09日			