

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 12 日星期四	气候	多云	气温	3-21°
施工现场安全生产状况	1、3#风机平台开挖 2、1#2#风机基础钢筋绑扎 3、5#风机位基坑开挖，土方外运 4、14#风机位铺石碾压 5、9#-升压站集电线路电缆沟开挖 6、16#风机位箱变基础板墙模板安装 7、8#风机位防雷接地环网焊接				
安全监理工作情况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 1#2#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 5#风机位基坑开挖，土方外运情况 4、巡查 14#风机位铺石碾压情况 5、巡查 9#-升压站集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 16#风机位箱变基础板墙模板安装情况 7、巡查 8#风机位防雷接地环网焊接情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威 日期：2020 年 11 月 12 日					
总监理工程师：徐耀生 日期：2020 年 11 月 12 日					