

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 14 日星期六	气候	多云	气温	3-21°
施工现场安全 生产 状况	1、3#风机平台开挖 2、2#风机基础钢筋绑扎 3、5#风机位基坑开挖，土方外运 4、14#风机位铺石碾压 5、11#集电线路电缆沟开挖 6、16#17#18#风机位箱变基础安装模板 7、6#风机位基础回填 8、8#风机位防雷接地环网焊接				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 2#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 5#风机位基坑开挖，土方外运情况 4、巡查 14#风机位铺石碾压情况 5、巡查 11#集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 16#17#18#风机位箱变基础安装模板情况 7、巡查 6#风机位基础回填情况 8、巡查 8#风机位防雷接地环网焊接情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威			日期：2020 年 11 月 14 日		
总监理工程师：徐耀生			日期：2020 年 11 月 14 日		