

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 18 日星期三	气候	多云	气温	9-25°
施工现场安全生产状况	1、3# 风机平台开挖 2、2# 风机基础模板安装 3、5# 风机位基坑碾压 验槽 4、16# 风机位铺石碾压 5、12# 站集电线路电缆沟开挖 6、7# 风机位防雷接地环网焊接 7、13# 风机位塔筒吊装				
安全监理工作情况	1、巡查 3# 风机平台开挖情况 2、巡查 2# 风机基础模板安装情况 3、巡查 5# 风机位基坑碾压 验槽情况 4、巡查 16# 风机位铺石碾压情况 5、巡查 12# 站集电线路电缆沟开挖情况 6、巡查 7# 风机位防雷接地环网焊接情况 7、旁站 13# 风机位第二段塔筒吊装情况				
发现问题处理情况	1、10# 风机位第二段塔筒吊装监理人员进行全程安全旁站。				
备注					
安全监理员：任远威 日期：2020 年 11 月 18 日					
总监理工程师：徐耀生 日期：2020 年 11 月 18 日					