

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 23 日星期一	气候	阴	气温	3-8°
施工现场安全 生产 状况	1、3#风机平台开挖 2、5#风机位底板钢筋绑扎 3、2#线进场道路铺石碾压 4、9#-8#风机位集电线路电缆沟开挖 5、16#17#风机位箱变基础模板拆除 6、7#风机位基础土方回填				
安全 监理 工作 情况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、巡查 5#风机位底板钢筋绑扎情况 3、巡查 2#线进场道路铺石碾压情况 4、巡查 9#-8#风机位集电线路电缆沟开挖情况 5、巡查 16#17#风机位箱变基础模板拆除情况 6、巡查 7#风机位基础土方回填情况				
发现 问题 处理 情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 11 月 23 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 11 月 23 日			