

安全监理日志

日期	2020 年 11 月 26 日星期四	气候	阴	气温	3-8°
施工现场安全生产状况	1、3#风机平台开挖 2、5#风机位基础底板混凝土浇筑 3、14#风机位塔基柜安装 4、7#-8#风机位集电线路电缆沟开挖 5、9#10#11#风机位箱变基础模板拆除 6、7#8#15#风机位箱变基础板墙模板安装 7、1#风机位基础土方回填				
安全监理工作情况	1、巡查 3#风机平台开挖情况 2、旁站 5#风机位基础底板混凝土浇筑情况 3、巡查 2#线进场道路铺石碾压情况 4、巡查 7#-8#风机位集电线路电缆沟开挖情况 5、巡查 9#10#11#风机位箱变基础模板拆除情况 6、巡查 7#8#15#风机位箱变基础板墙模板安装情况 6、巡查 1#风机位基础土方回填情况				
发现问题处理情况					
备注					
安全监理员：任远威		日期：2020 年 11 月 26 日			
总监理工程师：徐耀生		日期：2020 年 11 月 26 日			