

监 理 日 志

日期: 2020 年 09 月 05 日

天气: 阴, 小雨

星期: 日

气温: $^{\circ}\text{C}$ - $^{\circ}\text{C}$

工程名称: 柳城县2019年农村电网改造

监 理 工 作 情 况	1. 当班检查升压站绝缘量, 5kV主变柜柜接线. 2. 检查10kV线路杆塔基础. 3. 检查线路工程队施工进度, 现场作业人员, 安全措施落实情况. 4. 对中间3家施工单位(2家施工单位)施工进度进行抽查. 5. 对升压站电气室内2号柜内母线施工单位清理.	
施 工 情 况	施工单位 中州建设	施工内容及进度 1. 升压站内环地线方回线, 整改. 2. 5kV主变柜接线. 3. 绝缘量电缆敷设, 柜柜接线. 4. 2号柜清理. 5. 10kV线路杆塔基础. 6. 22号及36号, 当班检查.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国友 林进忠
记录人: 田国友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国友	

