

监 理 日 志

日期: 2021年05月21日

天 气: 阵雨

星期: 六

气 温: 20/12 °C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#机位 4#机位 6#机位 8#机位 11#机位 15#机位 17#机位 18#机位 巡视检查。 7#机位 高压电缆终端头制作，光纤熔接。监理人员李福军全程跟踪旁站。 4#机位 基础浇筑作业，水牛皮风管连接及风筒布设。 1#机位 人工清理电缆沟，监理人员李福军全程跟踪旁站。	
	施工单位	施工内容及进度
	中州建设有限公司	1#机位 塔筒内电气安装作业，施工人员5名。发电机1台（吊装完成） 3#机位 基础环及风筒连接风筒布设，施工人员3名。
	湖南航固物流有限公司	4#机位 基础环及风筒连接风筒布设，施工人员5名。吊车2台，风筒布设完成。 5#机位 塔筒内电气安装作业，施工人员2名。
施工情况		7#机位 150mm ² 高压电缆终端头制作完成，光纤熔接完成。 8#机位 人工清理电缆沟，施工人员5名。
其他事项		9#机位 塔筒内电气安装作业，施工人员8名。（发电机安装完成） 11#机位 由于坡降路滑，雨天容易引起叶片刮伤也无防护措施，巡检困难。 7#-6#-5# 电缆沟高处电缆没有做好固定措施，不可靠。 1#线主塔根部防雨天路滑，后续大件运输前必须进行铺石砾石，才能。 停机风机电设备故障，15#机位箱变设备被损坏，待协调解决。
本日现场监理人员	李福军 李亚明 许青松 陈良平	
记录人	黄敬军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建