

# 监 理 日 志

日期: 2021年05月21日

天 气: 多云

星期: 四

气 温: 24/14°C

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

| 监理工作情况   | <p>1#机位3#5#11#15#16#18#19#风机电组巡检检查。<br/>         集电线缆电缆同质，监理人员全数放线高标。<br/>         风机设备机舱轮毂至沟卸货，监理人员到场监督货箱底部货车过秤<br/>         同时集电线缆电缆升井砌沟完成，1#风从达不到规范要求已经通知<br/>         施工单位进行整改。</p>  |                          |
|----------|--|--------------------------|
| 施工单位     | 施工内容及进度  |                          |
| 施工情况     | <p>中川建设有限公司</p> <p>2#机位550m地基垫层吊装作业。施工人员15名，铲车2辆，推土机2台。<br/>         3#机位基础垫层平齐修整，角度尺不找坡板拼接缝高差成，防腐漆地坪<br/>         技术完成。施工人员5名，铲车2辆，推土机2台。<br/>         4#机位2#沟工况，施工至1#场2#沟，起吊花3#机位1#机舱。<br/>         其它部位在1#机位2#沟，吊车1辆，施工人员5名。</p> <p>1#机位550m地基垫层转场发车。施工人员5名，铲1辆，推土机2辆。<br/>         带筒壳箱变底座电缆；解开扎带。推机1台。</p> <p>集电线缆3#风机电缆升井砌沟。施工人员6名</p> <p>1#机位入口处防滑垫地基网片铺装。施工人员5名，推机1台</p> |                          |
| 其他事项     | <p>4#机位中风村村风，风2#导梁放脚风机电组基础钢筋绑扎暂停1次。<br/>         第5#风叶吊装没有吊钩，400吨履带吊石，1#机位闲置1次。<br/>         1#风机电组后电箱没吊装，占风机电组吊装时间1次。</p>   |                          |
| 本日现场监理人员 | <p>李福平、李连明、许有强、蒋民平</p>   |                          |
| 记录人:     | 蒋民平  | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐锦生 |



扫描全能王 创建