

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 3 日

天 气: 阴

星期: 六

气 温: 24/17℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 10# 同机位巡视检查。 4#机位塔筒旁外边沟, 吊钩就位, 监理人员全程旁站旁站, 提示作业人员 跌落 现场指导旁站塔筒时, 注意安全。 塔筒表面油污较多, 作业人员清理干净后, 再进行吊装作业。 穿钢丝绳时, 作业人员待料 5 分钟, 全部入仓后, 重新布置。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="260 835 416 880">施工单位</th><th data-bbox="416 835 1428 880">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="260 880 416 1473"> 中州建设 有限公司 </td><td data-bbox="416 880 1428 1473"> 8#机位排架沟不切割, 作业人员 8 名 4#-5#机位 150mm 高电压电缆敷设完成 0.4m 作业人员 10 名, 塔机 2 名, 吊车 1 名。 6# 7#机位塔筒内基础环防腐施工, 作业人员 5 名 4#机位高 1.2 段工字钢旁站边沟, 吊钩就位塔筒就位。 4#机位时 15 分钟 1#机位主梁入仓处。 </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	中州建设 有限公司	8#机位排架沟不切割, 作业人员 8 名 4#-5#机位 150mm 高电压电缆敷设完成 0.4m 作业人员 10 名, 塔机 2 名, 吊车 1 名。 6# 7#机位塔筒内基础环防腐施工, 作业人员 5 名 4#机位高 1.2 段工字钢旁站边沟, 吊钩就位塔筒就位。 4#机位时 15 分钟 1#机位主梁入仓处。
施工单位	施工内容及进度				
中州建设 有限公司	8#机位排架沟不切割, 作业人员 8 名 4#-5#机位 150mm 高电压电缆敷设完成 0.4m 作业人员 10 名, 塔机 2 名, 吊车 1 名。 6# 7#机位塔筒内基础环防腐施工, 作业人员 5 名 4#机位高 1.2 段工字钢旁站边沟, 吊钩就位塔筒就位。 4#机位时 15 分钟 1#机位主梁入仓处。				
其 他 事 项	8#机位排架沟不切割的作业人员, 安全意识较差, 没有佩戴 安全帽, 已经要求中州公司重新整改。				
本日现场监理人员	李强 许青松 李亚明 高庆平				
记录人	高庆平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈朝生				



扫描全能王 创建