

监 理 日 志

日期: 2021年 7月 26日

天 气: 雷阵雨

星期: 一

气 温: 27/18℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	14#2#3#4#5#6#7#8#12#18#19#10#机位ACC柜检查。 14#2#10#机位验收 防水封堵及卫生人孔检查, 验收合格并向监理单位报验。 和监理验收。 19#机位 3x50mm²高压电缆终端头制作, 监理单位全程跟踪验收。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 835 406 884">施工单位</th><th data-bbox="406 835 1417 884">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 884 406 1438"> 贵州建设 有限公司 </td><td data-bbox="406 884 1417 1438"> 14#机位风机塔筒内清理卫生 蛇鼠消杀。 2#机位风机塔筒内卫生清理 蛇鼠消杀。 2#-3#机位 1号高压柜网孔封堵。 14#8#机位 排风筒安装完成。 10#机位 进风道路排水沟浇筑混凝土面层。 19#机位 50mm²高压电缆终端头制作。 12#14#10#19#机位 边坡水沟开挖验收完成。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	贵州建设 有限公司	14#机位风机塔筒内清理卫生 蛇鼠消杀。 2#机位风机塔筒内卫生清理 蛇鼠消杀。 2#-3#机位 1号高压柜网孔封堵。 14#8#机位 排风筒安装完成。 10#机位 进风道路排水沟浇筑混凝土面层。 19#机位 50mm²高压电缆终端头制作。 12#14#10#19#机位 边坡水沟开挖验收完成。
施工单位	施工内容及进度				
贵州建设 有限公司	14#机位风机塔筒内清理卫生 蛇鼠消杀。 2#机位风机塔筒内卫生清理 蛇鼠消杀。 2#-3#机位 1号高压柜网孔封堵。 14#8#机位 排风筒安装完成。 10#机位 进风道路排水沟浇筑混凝土面层。 19#机位 50mm²高压电缆终端头制作。 12#14#10#19#机位 边坡水沟开挖验收完成。				
其 他 事 项					
本日现场监理人员	高帆 李迪明				
记录人: 高帆	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐瑞生				



扫描全能王 创建