

监 理 日 志

日期: 2021年 7 月 22 日

天 气: 微风转中雨

星期: 四

气 温: 26/18℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1月2井3井4井5井6井7井8井11井18井19井风机位巡视检查。 19井机位轮齿叶片更换作业。监理人员全程跟踪检查记录。 6井机位排出的积水排放完成。经过各监理验收外观合格无缺陷。同意 沉箱排水的浇筑完成。 编写19井机位更换记录一份。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 19井机位轮齿叶片更换完成。场内内电缆的更换完成。 1井机位至11井机位路边排出的积水排放完成。 1井机位路边排水沟挡土墙初砌。 6井机位 19井机位电缆通道排水沟浇筑完成。 1井机位至2井机位电缆通道排水沟机械破碎。防落坡也初砌完成。
其 他 事 项	1井机位附近路边排水沟挡土墙初砌完成。路边堆场碎石两方无缺损。 过路车辆较多。安全隐患较大。	
本日现场监理人员 高顺平 李天明		
记录人: 高顺平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐大生



扫描全能王 创建