

监 理 日 志

日期: 2021年26月03日

星期: 四

天气: 阴

气温: 17/11℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1#2#3#4#7#8#9#16#17#18#风机位巡视检查。 集电线路电缆沟回填。监理人员全程跟踪旁站。 轮毂叶片高强螺栓打力矩。监理人员全程旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司 湖南锐固物流有限公司	1#机位轮毂叶片高强螺栓打力矩。 2#-3#风机无人施工。 4#风机基础模板拆除。 18#风机-7#风机集电线路电缆沟全部回填完成电缆#四周回填完成。 6#-13#机位沉降桩柱头全部挖出。等待安装沉降观察点。 11#风机调试完成。并网发电。 第17套塔筒到达现场。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		秦福章、李连明、许青松、高以平
记录人: 许青松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建