

# 安全监理日志

编号:

|                            |                                                                        |    |                |    |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|--------|
| 日期                         | 2020年5月28日 星期四                                                         | 气候 | 阴小雨            | 气温 | 16-18° |
| 施工<br>现场<br>安全<br>生产<br>状况 | <p>1. 10#风机位道路开挖施工, 10#风机基础环吊装调平.</p> <p>2. 升压站生活楼室内照明安装, 继续安装电缆绑扎</p> |    |                |    |        |
| 安全<br>监理<br>工作<br>情况       | <p>1. 10#风机基础环吊装调平, 监理人员进行安全等级.</p> <p>2. 检查升压站施工现场安全.</p>             |    |                |    |        |
| 发现<br>问题<br>处理<br>情况       | <p>检查发现升压站施工现场存在危险作业人员未正确佩戴安全帽.</p> <p>监理人员要求施工人员正确佩戴安全帽并口头警告一次.</p>   |    |                |    |        |
| 备注                         |                                                                        |    |                |    |        |
| 安全监理员: 任成武                 |                                                                        |    | 日期: 2020年5月28日 |    |        |
| 总监理工程师: 刘耀生                |                                                                        |    | 日期: 2020年5月28日 |    |        |



扫描全能王 创建