

监 理 日 志

工程名称:

工程名称:					
日期	2019年5月27日星期二		气候	微风转多云	气温 15°-23°
监理单位动态: 王同信.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施以荣.37.					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	今日只施工半层。A区桁架组件安装。 B区3F房制模准备浇筑。C区组件。				
检查发现的 问题	电泵施工。 组件到货一辆：其中组件安装过程中 有两块组件破碎，已要求施工队 做好记录。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	王同信		总监签阅	徐超	

